



LEGENDA

- condizioni ambientali buone
- condizioni ambientali discrete
- condizioni ambientali mediocri
- condizioni ambientali negative
- condizioni mantentive non verificate
- facciate di particolare pregio
- facciate deprezzate o di impatto negativo
- elemento di pregio
- * recinzione di particolare pregio
- recinzione di impatto negativo
- anditi coperti
- alberature
- visuale di interesse paesaggistico
- delimitazione convenzionale del centro storico
- passi carrai
- accessi pedonali
- ← numero ciclo
- n
- porticati

Regione Lombardia
 Provincia di Cremona
COMUNE DI DRIZZONA



PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

DOCUMENTO DI PIANO


QUADRO CONOSCITIVO
 Indagini sulla realtà locale
 scala 1:2000


elaborato n. DP. 1.2.5.9

**ANALISI DEGLI INSEDIAMENTI
 CONDIZIONI AMBIENTALI:
 PONTROLO CAPREDONI**

Progetto: Arch. Maurizio de Cuschiolo
 Collaboratore: Ing. Valerio Gemita

Assemblea: D.C.C. n. _____ del _____
 Approvazione: D.D.C. n. _____ del _____

 nord

 venti prevalenti