



**LEGENDA**

- condizioni manutentive buone
- condizioni manutentive discrete
- condizioni manutentive cattive
- edificio in rovina
- condizioni manutentive non verificate
- delimitazione convenzionale del centro storico
- passi carrai
- accessi pedonali
- numero civico
- porticati

Regione Lombardia  
 Provincia di Cremona  
 COMUNE DI  
 DRIZZONA



**PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO**

**DOCUMENTO DI PIANO**

**QUADRO CONOSCITIVO**  
 Indagini sulla realtà locale  
 scala 1:2000  
**elaborato n. DP.1.2.5.12**

**ANALISI DEGLI INSEDIAMENTI**  
**CONDIZIONI MANUTENTIVE:**  
**PONTROLO CAPREDONI**

Progetto: Arch. Maurizio de Cuschi  
 Collaboratore: Ing. Valerio Gemita  
 Assessor: D.O.C. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
 Approvazione: D.O.C. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_



nord



venti prevalenti